

# Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „Touareg 81“ vom 10. Januar 2014 um 18:42

Hallo Robert !

Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.

Das heisst quasi, das Blech ist im Grunde genommen nur eine "Verpackung" für das Stahlrohr.  
Mich irritiert nur die Worte "nicht relevant"...

Hat das Stahlrohr in meinen Fall etwas ab bekommen...

Was würdest Du bezüglich einer Reparatur empfehlen... Blech wieder schön gerade ziehen lassen und gut ...

Ich meine wenn man vor dem Auto steht sieht man eh nix... 😊

LG Nico