

Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „Sittingbull“ vom 10. Januar 2014 um 18:53

Hallo Nico,

ausser einem optischen stellt diese Verformung sicherlich keinen sicherheitsrelevanten Mangel dar - ein Austausch dieses Schwellers ist eine aufwändige und teure Angelegenheit, vielleicht lässt sich das tatsächlich kostengünstig herausziehen 😊

Grüße von Stephan 😊