

Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „Darragh“ vom 11. Januar 2014 um 17:15

[Zitat von TDI-Driver](#)

Servus,

bei mir wurde das damals mit so Art TESA Powerstrips gemacht.
Da musst hinterher auch nichts lackiert werden.

Jens

Hallo Jens

Bei den meisten Modellen ist an dieser Stelle des Schwellers dick Unterbodenschutz aufgetragen.

Ich befürchte, das es diesen mit den Powerstripes einfach vom Schweller abhebt, ohne jedoch die Beule herauszuziehen.