

# G62 Temperatursensor

**Beitrag von „castor“ vom 11. Januar 2014 um 21:50**

Da ich auch nichts gefunden habe und leider selber auf der suche nach den Sensor G62 war, habe ich meinen R5 zerlegt.

Also er ist am Zylinderkopf angebracht, es muss der Ansaugkrümmer, die Kabeln der Glühkerzen, das Wasserrohr und der Kraftstoffverteiler ausgebaut werden.

Danach ist er zu sehen.

Da die Heizung bei fehlerhaften Sensor auch nicht einwandfrei geht, ist es leicht die Fehler Ursache sehr genau zu bestimmen.

Heizungsgebläse schwankt da der Sensor falsche Werte liefert.