

Keine 12 Volt mehr am Sitzheizungsschalter Touareg 1

Beitrag von „exuclean“ vom 15. Januar 2014 um 17:58

Leider habe ich beim abgreifen des Zündungsplus (Radio/Navi Einbau) auf der Rückseite des linken Sitzheizungsschalters einen Kurzschluss fabriziert. Seit diesem Zeitpunkt gehen beide Sitzheizungen (Fahrer und Beifahrer) nicht mehr obwohl alle Sicherungen OK sind. Woran kann das liegen ? Und was kann ich machen damit beide Sitzheizungsschalter wieder mit 12 Volt beschickt werden.

Für Antworten wäre ich sehr dankbar.

Exuclean