

# Keine 12 Volt mehr am Sitzheizungsschalter Touareg 1

**Beitrag von „exuclean“ vom 15. Januar 2014 um 17:58**

Leider habe ich beim abgreifen des Zündungsplus ( Radio/Navi Einbau ) auf der Rückseite des linken Sitzheizungsschalters einen Kurzschluss fabriziert. Seit diesem Zeitpunkt gehen beide Sitzheizungen ( Fahrer und Beifahrer ) nicht mehr obwohl alle Sicherungen OK sind. Woran kann das liegen ? Und was kann ich machen damit beide Sitzheizungsschalter wieder mit 12 Volt beschickt werden.

Für Antworten wäre ich sehr dankbar.

Exuclean