

Zuheizer / Standheizung plötzlich ohne Funktion

Beitrag von „posiilgi“ vom 16. Januar 2014 um 09:09

[Zitat von Hannes H.](#)

Das hört sich ja nicht mal so schlimm an von den Kosten. Kannst du ev. ein paar Fotos vom Umbau machen? Wäre sicher auch für andere interessant (falls es da mal Probleme geben sollte)!

MfG

Hannes

Hallo Hannes,

Wenn man es selber macht nicht...der Kostenvoranschlag bei VW belief sich auf etwas über 500€ für das wechseln des Brenners...

Mit Fotos kann ich leider nicht dienen...Ich hatte gestern bei der Aktion Zeitdruck und konnte mir nicht nach jedem Schritt die Hände Waschen und das Handy zücken...Allerdings ist vom aufwand nicht so viel dabei, schwierig ist der Ausbau des Zuheizers nur wegen der begrenzten Platzverhältnisse...5 Schrauben, der Auspuff, 2 Kühlmittleitungen, 1 Kraftstoffleitung und 2 Stecker...Ist der Zuheizter einmal draußen, ist der Wechsel des Brenners ein Kinderspiel...

Gruß Christian