

Problem mit dem Türschloss

Beitrag von „marek01“ vom 19. Januar 2014 um 13:54

Hallo,

ich habe ein Touareg bj 10.07 mit keyless Go, nun habe ich das Problem das beim Aufschließen des Autos die hintere Tür (Fahrerseite) nicht öffnet.

Öffne ich diese einmal von innen dann lässt sie sich auch von Außen öffnen.

Sobald das Auto dann einmal wieder verschlossen wird geht die Tür wieder nicht auf.

Hat eventuell einer ein Tipp ? Bzw. hatte schon einmal ein solches Problem ?

Bin gerade dabei das Auto zu Verkaufen und jetzt sowas -.-

Ich hoffe mir kann hier einer helfen.

Danke und Gruß

Marek