

# Keine Luft mehr aus Frontscheibengebläse

Beitrag von „Anilo1990“ vom 24. Januar 2014 um 17:49

Hallo liebe Touareg Freunde,

ich fahre den dicken aus Bj 2004 und hab diesen Winter das Problem, dass meine Lüfter für den Innen- und Fußbodenraum funktionieren, jedoch aus den Schlitzen für die Frontscheibe keine Luft rauskommt. Stelle ich die Automatik auf "Belüften Frontscheibe" ein, wird es ziemlich laut (d.h. der Lüfter arbeitet) es kommt aber kein bisschen Luft aus den Schlitzen. Schalte ich nun um auf Innen- oder Fußraumbelüftung kommt ne wahnsinns Luft aus den Schlitzen.

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Würde mich gerne auf die Fehlersuche machen, da der 😊 doch sehr teuer ist.

Vielleicht kriegt man das ja auch in 1-2h rumschrauben wieder hin.