

Nur noch Elektronik-Probleme mit meinem TI FL '08 V6TDI - Wer kann helfen???

Beitrag von „Chris_OneHander“ vom 25. Januar 2014 um 07:03

Moin Manni.

Hinten wurde eine R-Line Schürze montiert und die Sensoren lackiert.
Vorne wurde die Hofele-Schürze montiert und ebenfalls die Sensoren lackiert.

Sonst wurde nichts geändert. Also an den PDC alles original belassen.
Und wenn die vordere PDC spinnt, leuchten auch nur die vorderen Kontrollleuchten auf. Darauf habe ich schon geachtet, hinten leuchtet dann nichts.

Den Massepunkt der LiMa und Batterie im Motorraum habe ich auch kontrolliert.

Es ist einfach nur grausam! Ich habe keine Lust mehr jeden Abend den Dicken ans Ladegerät zu hängen, zum Telefonieren ein Headset tragen, das Intervall-Scheibenwischen manuell zu steuern, im Dunkeln blind einparken und das Navi über mein Smartphone steuern lassen zu müssen... 😞

Es ist doch nicht normal, dass sich die Batterie dauernd entlädt und es keine Verbindung von Navi zu MFD, RFK und Lenkrad mehr gibt.

Gruß, Chris.