

Touareg Bj 04 - Zuheizer aufrüsten

Beitrag von „Eric160583“ vom 26. Januar 2014 um 21:06

Hallo,

ich habe meinen R5 (Modell 2004) vor knapp 3 Wochen beim VW Händler holen können. Ich habe auch den Standheizer mit einer Fernbedienung aufrüstet (ging auch vor Modelljahr 2005).

Die Heizung startet ganz normal, allerdings hört man nach gut 20/30 Sekunden ein lautes "Klacken". Wenn man im Auto sitzt hört es sich so an als ob es hinter dem Amaturenbrett ist. Es hört sich an wie ein Ventil oder Stellmotor der nicht so recht will. Die Heizung geht dann auch sofort aus.

Wenn ich einen Funktionstest der Standheizung mit VCDS mache funktioniert sie tadellos. hat jemand eine Idee????