

Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „posilgi“ vom 27. Januar 2014 um 19:08

Sie lief ne halbe Stunde und ich hab, da erster Test draußen, nach dem Starten eine Temperaturabfrage übers GSM Modul gemacht, und eben nach ner halben Stunde...beides mal der selbe Wert...außerdem war der Dicke komplett weiß...

Ich hab hier was zum Thema Programierung gefunden, inwieweit das nutzbar oder nötig ist, weiß ich nicht...

<http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A...chmentId=690514>

Ich hoffe diese Verlinkung ist ok, ansonsten nehm ichs wieder raus...