

Werkstatt Geschichte

Beitrag von „Darragh“ vom 3. Februar 2014 um 14:10

[Zitat von coala](#)

Servus Ralf,

der springt im Normalfall - wenn auch das Kühlwasser "kalt" ist - schon bei +10°C an. Müsste also in jedem Fall bei den jetzigen Temperaturen laufen. Außer, der Tankinhalt liegt im Reservebereich. Könnte auch sein, dass der Zuheizter durch mehrere Fehlstarts verriegelt wurde. Lass das mal prüfen, dies steht im Fehlerspeicher drin.

Grüße
Robert

Hallo zusammen

zur Info: Eine Verriegelung der Standheizung, respektive des Zuheizers lässt sich auch im Menüpunkt "Kindersicherung" ablesen.

Lässt sich diese nicht von "ON" auf "OFF" am Bedienelement schalten, so liegt definitiv eine Verriegelung des ZH vor.

Diese kann dann nur mit VCDS entriegelt werden.