

Suche v10 tdi spezialisten bundesweit - eine gute adresse!!

Beitrag von „Humvee“ vom 4. Februar 2014 um 06:56

[Zitat von bilo74](#)

habe so bisl motorprobleme

tester zeigt an: sensor refferenzspannung a zu niedrig..
was könnte das sein???

Nur bisl Motorprobleme ????? Welche den, ausgenommen von der Ref-Spannung ?

Fehler löschen und gut is es.

Sollte er wieder kommen, liegt es an einem Sensor der defekt ist und dadurch seine Spannungsversorgung unterbricht.

Dieser Sensor sollte dann auch im Fehlerspeicher stehen.