

6. Winterfahrtraining 2014

Beitrag von „Fisch“ vom 5. Februar 2014 um 13:06

So wir haben unseren geliebten Dicken fahrbereit wieder nachdem unser 😊 ihn am Montag wieder mit Anschleppen von zu Hause abholen musste weil der Anlasser wieder streikte. Weder Lima noch Anlasser waren jedoch defekt. Allein das Pluskabel der Lima hatte einen weg. Die eine Anschlußöse am Kabel hatte sich gelöst, hing nur noch in der Ummantelung und hatte keine feste Verbindung mehr zum Kabel selbst. Daher auch die schwankende Voltanzeige während der Fahrt.
Viele Grüße
Mike