

Luftfederung defekt...

Beitrag von „KingKong1“ vom 5. Februar 2014 um 17:10

Hey Leute,

so mein Kompresso pumpt nur bis 12 bar hoch, dann schaltet er ab.

er wird auch bis 178 *C heiss. Laut VCDS darf er max 140 *C haben.

Zusätzlich hab ich ja auch noch den bekannten Fehler 1772 Signalleitung ... drin.

Der Sensor ist doch in der Ventileinheit verbaut- richtig?

Und wenn ich diesen Repsatz <http://bagpipingandy.com/index.html#>

sollte der Kompresso auch wieder anstandslos funktionieren?

Würde es dann mal ausprobieren Ventileinheit +Kompressorersatz verbauen und das Beste hoffen👍

Grüsse KingKong1