

Frage zu Spurplatten auf Touareg II

Beitrag von „coala“ vom 6. Februar 2014 um 13:28

Servus,

hatte das gleiche Vorhaben mit der originale 275/45R20 Bereifung. Nur ganz dezent, 10 mm max. Leider ließ sich über meinen Reifenhändler kein Hersteller mit Gutachten dafür auftreiben und so habe ich es einfach gelassen, um den Zirkus mit einer Einzelabnahme zu vermeiden. War es mir einfach nicht wert. Wenn du oder ein anderer User was rauskriegt, über eine Lösung mit ABE, dann würde mich das ebenfalls interessieren.

Grüße
Robert

P.S.: Thema in den Bereich Reifen / Felgen verschoben.