

# **ESP leuchtet und Fahrwerksfehler wekstatt steht am Display an**

**Beitrag von „Trixi2“ vom 7. Februar 2014 um 08:18**

Hallo, bei mir vor drei Wochen gleicher anzeigefehler am Fahrwerk merkte ich gar nichts, ESP war nach einer Testfahrt im Regen nicht aktiv,  
War der Sensor 7LO 907 597 (82.-€) groß Reinhold