


Motorschaden V6 tdi

Beitrag von „Tsch123“ vom 10. Februar 2014 um 16:30

So nach begutachtung des Unterboden haben wir einen Riss im Motorblock festgestellt ca 10 cm lang in der Nähe des

Steuerkettespanners

im inneren kann man nur vermuten aber mit Sicherheit ist etwas gebrochen.

 Was kann man noch machen der Dicke ist nicht mehr der jüngste.