

# Leichtes Ruckeln im 5. und 6. Gang bei niedriger Drehzahl?

Beitrag von „coala“ vom 12. Februar 2014 um 13:05

[Zitat von predator200](#)

[...]Also Motor kann ich nicht ausschliessen [...]

Servus,

ich schreibe das, weil (u.a. auch) ich - allerdings beim V6 TDI (7 L) schon selber von einem ganz ähnlichem Phänomen betroffen war. Leichtes Ruckeln in 5. und 6. Fahrstufe bei geringer Last und gleichbleibender Geschwindigkeit. Trat bevorzugt auf so zwischen 80 - 120 km/h. Am Anfang war dieser Fehler nicht vorhanden, das schlich sich langsam ein.

Nach einigem hin und her gab es dann schließlich ein Softwareupdate fürs Motorsteuergerät, welches diese lästige Phänomen beseitigte. Stehen wohl also etliche Möglichkeiten offen... 😊

Grüße  
Robert