

TV / DVD während der Fahrt

Beitrag von „TomB“ vom 24. Januar 2005 um 17:24

Hallo,

du musst die Steckkupplung und das Interface nach links richtung Fahrerseite hinter die flache Strebe die seitlich im Radioschacht sitzt schaffen, das Kabel zum Navi dann unterhalb der Strebe wieder in den Radioschacht führen.

Dann hast du alles ausserhalb des Schachtes und das Navi lässt sich wieder ganz normal einschieben.

Dein Telefon-Problem beruht mit ziemlicher Sicherheit darauf, dass du den Steckereinsatz (Kammer III) nicht umgesteckt hast oder der Einsatz nicht richtig im Steckegehäuse eingerastet ist und sich zurückgeschoben hat.

Schau da nochmal in die Einbauanleitung. Da ist das Bild 1 mit dem Stecker drinnen. Da ist das abgebildet und auch beschrieben.

Geh am Besten hin und nimm ein scharfes Messer (Teppichmesser o.ä.) dann die äussere Umwicklung am Serienkabelbaum etwas längs aufschneiden und zurückklappen. Dann bekommst du mehr Spielraum.

Dann am fahrzeugseitigen Stecker den Einsatz III und wenn vorhanden IV rausnehmen. Den großen "Haupt-Stecker" in die Buchse des Kabelsatzes stecken. Den so entstandenen "Stecker-Klotz" wie oben schon geschrieben hinter die Strebe schaffen, die Stecker III (und IV) unter der Strebe wieder nach innen, ebenso den Stecker vom Kabelsatz, dann die die Stecker III (und IV) in den Stecker des Kabelsatzes rein bis die richtig einrasten. dann kommt alles unterhalb der Strebe wieder in den Schacht rein und kann eigentlich problemlos im Navi eingesteckt werden. Man hat dann nicht mehr Kabel wie vorher im Schacht.

Gruß Thomas

<http://www.navisys.de>