

beissender bläulicher Rauch

Beitrag von „Masina007“ vom 13. Februar 2014 um 13:36

hallo Robert

danke für Deine rasche Rückmeldung. Es ist in der Tat ein Zuheizter verbaut. Dieser war aber heute den ganzen Tag nicht im Einsatz. Zudem kam der Rauch nicht unter der Fahrerseite heraus. DAher habe ich das schon einmal ausgeschlossen.

gruss

masina