

beissender bläulicher Rauch

Beitrag von „Masina007“ vom 13. Februar 2014 um 19:27

Danke für eure Antworten.

gäbe es für die undichte der tandempumpe bzw. Des Turboladers weitere Symptome, welche man erkennen bzw. überprüfen könnte?

das ist jetzt zum ersten mal passiert, wie regelmässig müsste dieses Bild auftauchen um nicht v von einem Zufall zu sprechen?