

Luftfahrwerk fehler

Beitrag von „WeberGTI“ vom 15. Februar 2014 um 14:26

ein freund hat ein vas tester und mit dem bin ich mit der geführten fehlersuche die prüfprogramme durchgegangen. er hat 2 fehlermeldungen:

02250 001

funktionsabschaltung ventileinschaltdauer

oberer grenzwert überschritten

statisch

01400 001

Niveauregelung

oberer grenzwert überschritten

sporadisch

hab die prüfpläne durchgeführt aber ohne erfolg.

ich hab versucht die grundeinstellung durchzuführen, leider komm ich nicht mals so weit, weil ich den t in den auto modus bringen soll es aber nicht geht.

hab noch versucht eine stellglieddiagnose durchzuführen. genau das selbe problem

hab den druck von druckspeicher, achse vo und achse hi abgelassen und wieder befüllt. war alles normal.

hab die niveauregler mit dem tester geprüft. sind i.o

das einzigste was ich noch versuchen wollte ist irgendwie doch versuchen in die grundeinstellung zu kommen und dem dann die normalen werte angebe und er vielleicht dann merkt das er hinten re zu hoch ist...

mehr weiß ich leider nicht zu machen...