

# AHK Abriss beim WFT 2014!

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. Februar 2014 um 23:52

[Zitat von Arndt](#)

Hallo Hannes,

auf dem Bildausschnitt sieht es aber nach einer gebrochenen starren Anhängerkupplung aus.

Hallo Arndt,

ich habe bin hier kein Fachmann.

Es sieht nach einer wechselbaren aus, so wie sie bei meinem T1 verbaut ist.

Den Artikel habe ich auch nur als Muster genommen.

Im Netz und in anderen Foren gibt es jedenfalls weitere Fälle.

Ob diese Fälle vergleichbar sind.....?

Gruß