

Navi "CD kann nicht gelesen werden"

Beitrag von „kb958291“ vom 19. Februar 2014 um 16:02

Das Problem hatte ich im Passat RNS510, hatte das Navi zum <http://www.navirepcenter.de/> geschickt, ich glaube, der Laser wurde neu justiert, hat 150 Euro gekostet, läuft wieder wie neu! Ich hoffe, die Verlinkung ist erlaubt?