

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Haasibert“ vom 21. Februar 2014 um 09:08

Hallo Leute, brauch mal eure Einschätzung habe folgendes Problem
mein Dicker 12/2004 steht im offroadlevel und lässt sich nur noch höher fahren (Xtra) oder wenn runter dann nur bis ins offroadlevel und vorne sogar ins normale level also stimmt hinten etwas nicht ins ladelevel geht garnicht da zeigt er "druckspeicher lädt" und beim fahren kommt "fahrwerksfehler in Rot"

kompressor arbeitet und schaltet auch ab, ich tippe auf den Ventilblock oder hatte von euch schonmal jemand ein ähnliches problem??

Laut Tester steht hinten eine seite bei 8 cm und die andere bei 18
und lässt auch nur vorne das absenken per Tester zu
hinten nicht

einer ne idee? Ventile? Ventilblock?

Viele grüße aus der Pfalz