

# **Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt**

**Beitrag von „donadi“ vom 21. Februar 2014 um 15:42**

Drosselklappe ist nicht die Saugrohrklappe(n). Von den Saugrohrklappen bzw. deren Verstellmechanismus hast du zwei. Eine pro Bank. Was dein Auto meint ist tatsächlich die Drosselklappe. Über diese Klappe wird unter anderem der AGR Anteil geregelt. Wie auch immer, das Ding ist hinüber und muss getauscht werden. Rep. Satz gibt es nicht. Kosten für das Teil liegen bei ca. 350EUR oder so. Auf dem Foto ist es das Markierte Teil: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post249694>