

# Batterie nach 2 Tagen leer


Beitrag von „Janni“ vom 22. Februar 2014 um 18:05

Moin,

so nun hab ich mal den Strom gemessen. Es stellt sich ziemlich schnell folgendes Verhalten ein:

Es kommt ein Geräusch "WUPP" aus dem Bereich mittig vorne, aus Fahrersicht, und er zieht dann mind, 1,5A, dann "tickelt" (Kleinsignalrelais?) es mehrmals im Cockpit und nach einer Weile geht der Strom runter auf ca. 50mA, aber schwankend.

Ich würd sagen es wiederholt sich so alle 3 Minuten.

Sieht nach einem stillen Verbraucher aus, oder? Hat jemand einen Verdacht? 

Sorry, aber dieses "WUPP" Geräusch lässt sich schwer beschreiben....