

T1: weisser stinkender Qualm im Stop&Go Verkehr // Lamdasonde, Luftmassenmesser und

Beitrag von „tcm242“ vom 25. Februar 2014 um 20:14

Hallo zusammen,

kurze Rückmeldung:

es war nicht der Turbo...es wurden 3 Injektoren gewechselt...die anderen 3 sind noch im Rahmen der Vorgabe.

Er qualmt bei weitem nicht mehr so stark.

Naja teurer Spass bisher