

OBd Buchse

Beitrag von „vw-Schrauber“ vom 26. Februar 2014 um 11:39

Hallo Peppe,

erstmal Danke für die schnelle Antwort.

Die Sicherungen B7 und B51 (je 5A) habe ich schon geprüft, sind beide i.O.
Ob aber die Spg. bis an die OBd Buchse ankommt oder ewtl. die Masse fehlt
werde ich Morgenfrüh prüfen. Muss nun erstmal zur Spätschicht.

Echter misst, alles nur weil ich vorne die Radlager gewechselt habe.

Und jetzt einen ABS Fehler habe.

Aber ohne OBd ist leider keine weitere Fehlersuche möglich. 😞

Werde mich Morgen nochmal melden.

Bis dahin wünsche ich eine Fehlerfreie Fahrt.

Torsten