

# Kühlernachlaufpumpe ohne Funktion

**Beitrag von „Skunk“ vom 26. Februar 2014 um 12:57**

Hallo,

mir ist aufgefallen das meine Restwärme nach 5 Minuten alles andere als warm ist,,das kenne ich von meinem Vorgänger Touareg ganz anders.

Handelt sich um einen FL mit V6 TDI und 4 Zonen Klima.

Hab gestern mal geguckt...Pumpe gelöst, Stecker abgezogen...Trotz eingeschalteter Restwärme keine 12 Volt am Stecker, Sicherung 2 und Sicherung 6 ( linker Sicherungskasten ) sind in Ordnung...Hat jemand eine Idee???Relais??

Gruss