

# verstärkte Vibrationen im Lenkrad zu spüren

Beitrag von „coala“ vom 26. Februar 2014 um 19:49

[Zitat von pg](#)

[...] Aus anderen Beiträgen konnte ich gleiche Probleme herauslesen, z. B. Schläuche von der Servo-Pumpe wechseln u. a. [...]

Servus,

wurde denn schon geprüft, ob die modifizierten Leitungen verbaut sind. Das [Thema](#) hast du ja vermutlich schon gefunden, so wie sich das liest(?)

Grüße  
Robert