

Gradeauslauf ??

Beitrag von „dschlei“ vom 24. Januar 2005 um 23:35

Das war bei mir auch, mein 😊 musste das 3 mal justieren. Jetzt ist alles in Ordnung. Es ist eine sehr delikate Spureinstellung und muss 100% der Spezifikation entsprechen. Im VWvortex.com Forum wird das ausführlich besprochen. So viele ich da gelesen hab, können nur die ganz neuen Hunter Anlagen die Spezifikationen einhalten. Ich weiß natürlich nicht, ob es in D-Land andere Geräte gibt.