

Rattern beim Beschleunigen

Beitrag von „RoLi70“ vom 2. März 2014 um 00:27

Hallo,

Ich habe seit 2 Monaten ein T-Reg BJ 12/2003. Beim starken Beschleunigen macht er ein bedenkliches Rattergeräusch, als ob was durchrutschen täte. Man spürt es auch. Es kommt von der vorderen Hälfte des Fahrzeuges (manchmal bilde ich mir ein, es auf eher rechts vorne zuordnen zu können). Auch beim Hängerziehen, wenn es steil bergauf geht und Kraft erforderlich ist, rattert es 3 bis 5mal und wenn er dann auf Touren ist geht es wieder.

Habe Fehler ausgelesen, im Getriebe sind aber keine abgelegt. Dafür habe ich einige andere. Es ist definitiv nicht das viel beschriebene Mittellager.

Hat da wer einen Tipp für mich?

Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Die anderen:

Fehler 00084 Bordnetz Umschaltrelais J579 / Kurzschluss gegen PLUS (statisch)

Ich habe im Display auch kein Service Menü, indem ich nachsehen kann wann ich Ölwechseln soll. Ist das normal?