

Fehlermeldung: Ölsensor Werkstatt - die ist jedoch ratlos...

Beitrag von „coala“ vom 2. März 2014 um 19:56

Servus,

also rein elektrisch betrachtet klingt das, nachdem der Sensor bereits getauscht wurde, schon fast nach einer Beschädigung in der Verkabelung. Die anscheinende Temperaturabhängigkeit des Fehlers schürt meinen Verdacht noch in der Richtung. Dem KI sollte es dagegen egal sein, wie warm das Öl ist. Dass just bestimmte Werte des Sensors zu einer derartigen Fehlermeldung führen, das ist nicht sehr wahrscheinlich - wenn auch zugegebenermaßen nicht gänzlich ausgeschlossen. Eigenartig ist nur, dass einmal ein Kurzschluss nach Masse und dann wiederum nach Plus als Fehler ausgeworfen wird.

Dennoch, wurde die Verkabelung schon mal sorgfältig (insbesondere im Bereich des Motors) geprüft?

Grüße
Robert