

Kühlernachlaufpumpe ohne Funktion

Beitrag von „posilgi“ vom 4. März 2014 um 08:59

Hallo,

Da bei mir der Fehler schnell gefunden war, musste ich nicht weiter suchen...insofern weiß ich nicht ob und wenn, durch welches Relais geschaltet wird...

Ich hoffe wir reden hier auch von der selben Pumpe, der T (zumindest der V10) hat 2 nachlaufpumpen...die Linke am zuheizer ist, den Infos die ich so im Netz gefunden habe, nur für restwärme und Standheizung zuständig und wird durch die climatronic geschaltet...die rechte wird (glaube) vom motorsteuergerät geschaltet, da bin ich aber im Moment nicht ganz sicher...

Gruß Christian