

Kühlernachlaufpumpe ohne Funktion

Beitrag von „Skunk“ vom 5. März 2014 um 07:03

DANKE für eure Hinweise...

Hatte mich am SSP 301 orientiert und daran steht das der V6 TDI ohne Wasserzusatzheizung nur die eine Pumpe unten im Motorraum hat..von der zweiten Pumpe (durch AHK) steht da nichts..

Werde jetzt mal die Nachlauffunktion der unteren Pumpe prüfen,,darum ging es mir ja eigentlich..

Gruss