

Seltsamer Fehler: "Motorsteuerung Werkstatt" und blinkendes Vorglühen-Symbol

Beitrag von „Lutze“ vom 6. März 2014 um 13:59

Habe gestern Rußpartikelfilter abgeschraubt, bzw. sind sie ab geschert!!!
Heute ausgebohrt, und von hinten Muttern gegen geschweißt.
Der Filter ist frei, die Rückführungsrohre ausgeblasen,
Den Sensor im Partikelfilter gereinigt.

So wenn alles weder drin ist, und Fehler gelöscht ist, werde ich ja sehen ob der Fehler wieder kommt.

LG

Lutz

Bilder Partikelfilter