

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „coala“ vom 7. März 2014 um 11:17

[Zitat von Tou areg](#)

[...]Die Welle dreht bis in das hintere Gelenk - danach nicht mehr. Daher der Ausdruck meines Mechanikers, das die Welle keinen Vortrieb erzeugt. Der Lieferant der Welle schickt heute eine neue raus. Er meint, das die Zahnräder wohl abgescheert sind. 😞
Ich hoffe, das das auch wirklich so ist und nicht an den anderen Teilen des Dicken liegt. 😞 (was könnte das denn sonst sein?) [...]

Servus,

dann wird wohl die Verzahnung im Schiebestück beschädigt sein, wie auch immer das zustande kommen mag. Oder sie wurde vergessen bei der Fertigung 😄

Grüße
Robert