

# Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

**Beitrag von „pg“ vom 11. März 2014 um 09:51**

Hallo,

hatte letztens doch berichtet, dass eine verstärkte Vibration am Lenkrad, Fußstütze u. a. vorliegt. Da es ständig beim beschleunigen erscheint, gab mir VW (0800898477378423) eine sehr gute Diagnose. Im Allradgetriebe sind die Kardanwellen gummigelagert und diese könnten bei der Baureihe T1 die Ursache sein. Kann ich auch nachvollziehen, da immer unter Belastung das Viebrieren auftritt.

Nur so als Tipp für andere Leidende.

Viele Grüße

PG