

# Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „coala“ vom 11. März 2014 um 11:40

[Zitat von pg](#)

Hallo,  
hatte letztens doch berichtet, dass eine verstärkte Vibration am Lenkrad, Fußstütze u. a. vorliegt. Da es ständig beim beschleunigen erscheint, gab mir VW (0800898477378423) eine sehr gute Diagnose. Im Allradgetriebe sind die Kardanwellen gummigelagert und diese könnten bei der Baureihe T1 die Ursache sein. Kann ich auch nachvollziehen, da immer unter Belastung das Viebrieren auftritt. [...]

Servus,

hier geht es um den T II (7 P) und dazu nicht um hochfrequente Vibrationen vom Motor oder Antriebsstrang, sondern um eine Art Lenkradflattern, das mit dem Fahrwerk zu tun hat 😊

Grüße  
Robert