

# Jetzt auf Omanyt 21" R50 Rädern

**Beitrag von „Ruhrgebiet“ vom 11. März 2014 um 23:24**

Danke für die Antwort. Beim Touareg hatte ich jedoch bei zuviel Reifendruck die Erfahrung gemacht das sich vorne Sägezähne bilden und hinten die Reifen hauptsächlich mittig verschleifen.