

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Tou areg“ vom 14. März 2014 um 08:23

[Zitat von Tou areg](#)

So, komme grad aus der Werkstatt.

Die Welle dreht bis in das hintere Gelenk - danach nicht mehr. Daher der Ausdruck meines Mechanikers, das die Welle keinen Vortrieb erzeugt.

Der Lieferant der Welle schickt heute eine neue raus. Er meint, das die Zahnräder wohl abgescheert sind. 😞

Ich hoffe, das das auch wirklich so ist und nicht an den anderen Teilen des Dicken liegt.

🙄 (was könnte das denn sonst sein?)

Gruß

Der Wagen schnurrt wieder. Lag tatsächlich an einer defekten Kardanwelle die mir geschickt wurde. Jetzt hoffe ich noch auf eine Einigung mit dem Versender bezüglich der Ein- und Ausbaurkosten der defekten Welle. Meine Werkstatt sagt sie haben ca. 1,5 Stunden dafür gebraucht, der Versender spricht von Maximal 0,45 Stunden Zeitaufwand. Aber das bekommen wir sicherlich geregelt.

