

Zusatzwasserpumpe undicht...

Beitrag von „alevuz“ vom 24. März 2014 um 06:44

Hallo Hannes,

Du schaust immer so genau hin ! Da du ja auch nicht jedes Getriebe "aufreißt" wenn ein Ölnebel zu sehen ist würde ich bei einer leichten Verkrustung oder kleinen Tropfen an der Pumpe vorerst mal gar nichts machen.

Da könntest du dann fast alles austauschen, deine Wasserpumpe hat vermutlich einen größere Leckage wie dieses Pümpchen.

Zumal, wo hättest denn am Samstag noch so ein Teil bekommen?

Evt. könntest dich ja mal schlauch machen ob es den O-Ring nicht einzeln gibt - die Pumpe ist nicht ganz billig - kostet beim V10 (Vermutlich baugleich bis auf die Ein und Auslass Winkel) mehr wie 200 €.....

SG

Alevuz