

Zusatzwasserpumpe undicht...

Beitrag von „Hannes H.“ vom 24. März 2014 um 09:08

[Zitat von posiilgi](#)

Bei der Pumpe die du bestellt hast, handelt es sich aber nicht um die, die für die Umwälzung im Standheizungsbetrieb zuständig ist. Das ist die am Zuheizer im Radhaus mit der Teilenummer 7L0965561J.

Ok danke für die Info, dann gibt es dafür noch eine eigene Pumpe.

MfG

Hannes