

# Serviceintervall Anzeigen lassen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. März 2014 um 13:51

[Zitat von RoLi70](#)

Hallo,

Also nun hab ich mehr als 15.000km raufgefahren (seit dem ich ihn habe) und nirgends ein Hinweis für eine Ölwechsel oder sonstiges Service.

Es ist ein Modell vor dem Facelift.

Irgend wer eine Idee ob da was kaputt ist oder ob es gar keine Serviceanzeige gibt.

Ach je, weiß jemand wo das 579 Relais ist, oder wie es beim Touareg I heißt. Ich finde es nicht einmal im ErWin.

habe Fehler

00084 Umschaltrelais für Bordnetzatterie (J579)

010 - Unterbrechung/Kurschluß nach Plus

Nachdem alle Touaregs egal ob vor oder nach dem Facelift als Longlife-Versionen ausgeliefert werden, kannst du bis zu 30tkm bis zum nächsten Ölwechsel fahren (oder max. 2 Jahre). Aus dem Grund sollte nichts verkehrt sein.

Das ist das Verbindungsrelais für die beiden Batterien, da solltest mal den Fehler löschen lassen, wenn der gleich wieder auftritt, dann sollte es überprüft werden. Das hat aber nichts mit dem Service zu tun.

MfG

Hannes