

# Serviceintervall Anzeigen lassen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. März 2014 um 17:55

[Zitat von RoLi70](#)

Den Fehler hab ich schon gelöscht, kommt aber gleich wieder und scheint staisch zu sein.

Die Bezeichnung J579 kann nicht stimmen, da es kein J579 gibt.

J579 findet man mein Phaeton. Vergleicht man die Schaltpläne mit dem T so wäre es das J701, das es aber auch nicht gibt ???

Welche Relaisnummer das genau ist, kann ich dir nicht sagen (mein Touareg hat ja nur eine Batterie, daher gibt es das da nicht), ich weiss nur, dass VW am Anfang genau mit dem Relais zum Verbinden der beiden Batterien Probleme hatte, und deiner ist ja einer der ersten und somit würde das passen...

MfG

Hannes