

# Spurstangenkopf ausgeschlagen

Beitrag von „Darragh“ vom 26. März 2014 um 21:49

Hallo donadi

Das ist doch mal eine Aussage ... 🙄

Zur Info :

Ich habe **kein** Luftfahrwerk.

Die Höhe Mitte Radnarbe - Unterkante Kotflügel beträgt bei meinem Fahrzeug 534 mm vorne und 539 mm hinten. Die 5 mm Unterschied schuldet mir die verbaute Frontwinde, bzw. deren Stahlseil.