

# Schlechte Ausrollschaltungen / Software Update

Beitrag von „RegATou“ vom 28. März 2014 um 08:43

Guten Morgen zusammen!

Ich fahre nun seit einem knappen halben Jahr einen TII. Und mir ist aufgefallen, dass die Ausrollschaltungen sehr schlecht sind. Speziell die 3-2 und 2-1 laufen mit einem recht starken Schaltstoß ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Getriebe warm oder kalt ist.

Meine Frage an euch: kennt ihr soetwas auch? Hat jemand sich schonmal ein Softwareupdate draufspielen lassen (natürlich vom Getriebe 😊)?

Ich danke für eure Rückmeldungen!

Grüße

Pete